# 安全な道路環境をめざして 5

# 直進車と右折車の衝突事故が 多発する幹線道路の交差点

#### ●この地点で発生した事故件数

| 事故類型 |     | 件数 |
|------|-----|----|
| 車両相互 | 右折時 | 12 |
|      | 追突  | 4  |
|      | その他 | 1  |

※平成25年中、愛知県警察本部提供

#### ●「SAFETY MAP」みんなの意見

| 危ないと感じる理由       | そう思う人 |
|-----------------|-------|
| スピードが出ているクルマが多い | 2人    |
| 右折車に注意          | 2人    |

※平成26年11月14日時点



交差点だ。ここには、 なの意見」を投稿している「豊川橋北 げるのは、 が地図上に表示されている。 故が17件発生しており、そのうち12件は として一般投稿された危険スポット情報 いるこの場所では、平成25年中に交通事 (2人) などの投稿が寄せられている。 石折時の衝突事故となっている。 人)、スピードが出ているクルマが多 FOCUSエリア」(下図参照)に取り上 急ブレーキ多発地点の表示も出て 愛知県内で4人の方が 右折車に注意(2 「みん 今回

ットに足を運び、現場の交通環境 公開している「SAFETY MAP」に と事故防止について考察する連載 **小される交通上の危険が潜むスポ** SAFETY FOCUS] ಟ್ ホンダが

「SAFETY MAP」には「みんなの意見

「豊川橋北」交差点は 名古屋と浜松を結ぶ豊川 バイパスにある。昨年6 月に陸橋が開通したこと によって慢性的な渋滞が 大幅に解消。その一方で、 事故件数は増えている。 「SAFETY MAP」は平成 24年中の事故情報を用 いているため、昨年整備 された同交差点には事故 多発エリアの表示が出て

現場を訪ねた平日朝10時は、トラ ックやトレーラーなどの大型車が通行 車両の多くを占めていた。国道23号 の浜松方面から小坂井バイパス方面へ 右折する車両は、地図上の↑で直進 車両の往来が途切れるのを待っていた が、停止線を越えて停車する乗用車が 散見され、名古屋方面からの直進車両 が左側に寄って避ける場面が見られ

また、直進車両が交差点にかなり接 近していても、右折を開始する乗用車 もいた。大型車の多くは停止線の手前 に停車し、対向車との間隔に十分な余 裕が生じてから右折を行っていた。

方で、名古屋方面からの直進車両 も右折待ちをする車両が多い時は、交 差点のかなり手前から減速し、右折車 両に道を譲る場面も見られた。

### FOCUS エリア 愛知県豊橋市前芝町 国道23号「豊川橋北」交差点 -0 0 直進レーンと右折レーンの停止線は 0 接近している 道路沿いのコンビニ駐車 至小坂井バイパス 場から出る車両は車列を 横切って合流する 歩道橋 右折レーンを利用する車 両が長い列を作る場面も しばしば見られた 対向車線の右折レーンに 停車車両がいると、見通 しがさらに悪くなる 0 至浜松 豊川バイパス陸橋 (点線部分) 浜松方面から右折レーンを走行する。 停止線まで距離が長い

意識しないと視線は対向車線に向か かと思われた。 置を明確にすることも必要ではない を始めさせることが を向けるため、停止線◐を後方に下 ない。対向車線にド 停止線から徐々に前進して右折 ドライバ 右折レー ーに停止線の位 ライバーの意識 できないだろう が制御の見直し ノをカラー舗装

歩道橋を渡らず に車道を横断す る歩行者

止するため

0) 対

策を計画している。

愛知県警察では信号



交差点周辺には注 意を促す看板が設 置されている

脚による死角がなく

なり、対向車線

ている。ただ 位置に来た時

ている。これによ 対向する直進レー

て、高架の橋

「豊川橋北」交差点の❶の停止線

ノ寄りに設けら

識を向

**識を向けさせる** ハーに対向車線

への視認性が良くな

クルマが停止線

石横に向いて停車す

ることになり、

ドライバーは直進レーンに対し





られて右折してしまり

ドライバーは必ず

9自分の目で対 いやすい。しか 漫然と運転していると、前車につ

急停車した乗用車がいた。

するケースだ。実際に❶の停止線を

し越えたあたりで直進車両に気づ

していても止まらず、

追随しようと

**石折を開始すると、直進車両が接近** 

待ちをしている乗用車が、前車が

予想以上に早く接近

してくる。スム

くに見えていても、

怠しなければならな

の速度が高い場合が

あることに注

ズに流れている幹線道路では対向

する必要がある。

また、対向車が遠 速度が高ければ

車が接近していな

か十分に確認



特に、Aにいる大型車 感じたのは、このパ

の真後ろで右

発生している。

確かに

ターンだった。 に現場で危険を いう死亡事故が

車両が衝突すると

国道23号の浜松方面

から小坂井バイ では今年3月、

「豊川橋北」交差点

|折を開始|

ス方面へ右折する車両の側面に直

▲に向かう右折レー ンを走行する車内か ら。大型トラックが 先行していると、対 向車線の様子は目視 しづらい

## 「SAFETY MAP」のご活用・ご参加をお願いします!

次号は2015年2月20日発行予定となります。





「SAFETY MAP」は「みんなでつくる安全マップ」です。Hondaのインターナビが集めた日本 中を走るクルマの急ブレーキ情報と、交通事故情報、そして皆さんの声で地図はつくられます。 お手持ちのPC・スマートフォンからアクセスできますので、あなたの周囲に危ないと感じる ことのある場所があったら、情報を投稿してください。

SAFET'