

●プザーガイドタイプ/音声ガイドタイプ適用表 (現行モデル用)

品名	仕様	品番	希望小売価格 (円)		標準取付時間 (H)	備考		
			取付費含まず	消費税抜き価格				
プザーガイドタイプ	アンテナ分離型	08E23-E34-A01	10,500	10,000	下記適用 表参照	車種により適用に条件があります。下記適用表をご確認ください。 別途セッティング費用および決済用の「ETCカード」が必要です。 標準またはメーカーオプションのETC車載器装着車には装着できません。		
音声ガイドタイプ	(取付アタッチメント含む)	08E23-E34-B02	14,175	13,500				
車種名	車両型式号機	プザーガイドタイプ			音声ガイドタイプ			備考
		適用	工数	取付位置	適用	工数	取付位置	
アクティトラック	HA8,9	●	0.6	インパネエアコン操作パネル横	●	0.6	インパネエアコン操作パネル横	取り付けには別途サブアタッチメント(08E24-TP8-000 \3,150 消費税抜き3,000)が必要です。
	HA6,7	●	0.8	インパネポケット内 (運転席側)	●	0.8	インパネポケット内 (運転席側)	
アクティバン	HH5,6	●	0.8	インパネポケット内 (運転席側)	●	0.8	インパネポケット内 (運転席側)	
アコード/ アコードツアラー	CU1,2-100 CW1,2-100	—	—	—	●	0.8	センターパネルポケット	Honda インターナビ装着車には装着できません。 装着には別途取付アタッチメント(08E24-TL0-B00 \1,575 消費税抜き1,500)およびクリップ(91561-TA0-A01)が必要です。
インサイト	ZE2,3	●	0.7	インパネセンターロアガーニッシュ下側	●	0.7	インパネセンターロアガーニッシュ下側	前席用+サイドエアバッグシステム+サイドカーテンエアバッグシステム+サイドカーテンエアバッグシステム装着車の場合、別途クリップ(91561-TA0-A1)が必要です。 Honda インターナビ装着車には装着できません。
オデッセイ	RB3,4	●	1.0	センターロアカバー助手席側	●	2.0	コインポケット内	1 1列目シート用+サイドエアバッグシステム+サイドカーテンエアバッグシステム装着車の場合、別途クリップ(91561-TA0-A1)が必要です。トライブレコーダーとの同時装着はできません。 Honda インターナビ装着車には装着できません。 2 別途サブアタッチメント(08E24-SLF-B01 \3,150 消費税抜き3,000)が必要です。
ステップワゴン	RK1,2,3,4,5,6,7	●	0.8	センターロアカバー助手席側	●	0.9	運転席ロアカバー内	Honda インターナビ装着車には装着できません。 ACコネクタとの同時装着はできません。1列目シート用+サイドエアバッグシステム+サイドカーテンエアバッグシステム装着車に装着する場合、別途クリップ(91561-TA0-A01)が必要となります。 ※サブアタッチメント(08E24-SZ7H-B00 \3,150 消費税抜き3,000)が必要です。
ストリーム	RN6,7,8,9-310~	●	0.8	センターロアカバー横 (助手席側)	●	0.8	センターロアカバー横 (助手席側)	※フロント用+サイドエアバッグシステム+サイドカーテンエアバッグシステム装着車は別途クリップ(91561-SMA-013)が必要です。音声ガイドタイプの取付位置は2ヶ所からお選びください。
	RN6,7,8,9-100	●	0.8	センターコンソール横 (助手席側)	●	1.0	フロントアンダーポケット上部	1 別途取付アタッチメント(08E24-SMA-B00 \3,150 消費税抜き3,000)が必要です。 ※Honda スマートキーシステム装着車は、別売のスマートキー(90154-SZ3-003)が必要です。
パモス	HM1,2	●	0.8	インパネポケット内 (運転席側)	●	0.8	インパネポケット内 (運転席側)	1 別途取付アタッチメント(08E24-SMA-003)が必要です。音声ガイドタイプの取付位置は2ヶ所からお選びください。
パモス ホビオ	HJ1,2, HM3,4	●	0.8	インパネポケット内 (運転席側)	●	0.8	インパネポケット内 (運転席側)	1 別途取付アタッチメント(08E24-SMA-003)が必要です。音声ガイドタイプの取付位置は2ヶ所からお選びください。
フィット	GE6,7,8,9, GP1	●	1.0	センターコンソール	●	0.8	グローブボックス内	1 別途取付アタッチメント(08E24-SMA-003)が必要です。音声ガイドタイプの取付位置は2ヶ所からお選びください。
フィットシャトル	GG7,8, GP2	●	1.0	センターコンソール	●	0.8	グローブボックス内	1 別途取付アタッチメント(08E24-SMA-003)が必要です。音声ガイドタイプの取付位置は2ヶ所からお選びください。
フリード	GB3,4, GP3	●	0.6	センターロアカバー (助手席側)	●	0.7	グローブボックス内	1 別途取付アタッチメント(08E24-SMA-003)が必要です。音声ガイドタイプの取付位置は2ヶ所からお選びください。
ライブ	JC1,2	●	0.7	インパネロアポケット内	●	0.7	インパネロアポケット内	装着には別途サブアタッチメント(08E24-SZ4-B00 \3,150 消費税抜き3,000)が必要です。
CR-V	RM1,4	—	—	—	●	0.8	ドライブスポケット内	Honda インターナビ装着車には装着できません。
CR-Z	ZF2	●	0.8	センターロアボックス	●	0.8	センターロアボックス	装着には別途取付アタッチメント(08E24-SZT-A00 \6,300 消費税抜き6,000)が必要です。Honda インターナビ(180° リアワイドカメラ付)装着車には装着できません。
N BOX	JF1,2	●	1.2	センターポケット内	●	1.0	グローブボックス内	1 装着には別途サブアタッチメント(08E24-TY0-000 \840 消費税抜き800)が必要です。前席用+サイドエアバッグシステム+サイドカーテンエアバッグシステム装着車に装着の場合、クリップ(91561-TA0-A01)が別途必要です。
N BOX +	JF1,2	●	1.2	センターポケット内	●	1.0	グローブボックス内	1 装着には別途サブアタッチメント(08E24-TY0-000 \840 消費税抜き800)が必要です。 2 トライブレコーダーとの同時装着はできません。
N ONE	JG1,2	●	0.6	インパネアンダーボックス (助手席) 右側部	●	0.6	インパネアンダーボックス (助手席) 右側部	装着には別途サブアタッチメント(08E24-T4G-B00 \840 消費税抜き800)が必要です。

08モデルETC プザーガイドタイプ/音声ガイドタイプ適用表 (旧型車用)

車種名	仕様	プザーガイドタイプ			音声ガイドタイプ			備考
		適用	工数	取付位置	適用	工数	取付位置	
アウアンシア	TA1,2,3,4	●	0.8	コンソール横 (助手席側)	●	0.8	コンソール横 (助手席側)	
アコード/アコードワゴン	CL7,8,9 CM1,2,3	●	0.7	コンソール横 (助手席側)	●	0.7	コンソール横 (助手席側)	ハンズフリー通話キットとの同時装着はできません。
アコード	CF3,4,5, CL1,3	●	0.8	コンソール横 (助手席側)	●	1.2	センターコンソール内	音声ガイドタイプの取付位置は2ヶ所からお選びください。
アコードワゴン	CF6,7, CH9, CL2	●	0.8	コンソール横 (助手席側)	●	0.8	コンソール横 (助手席側)	ハンズフリー通話キットとの同時装着はできません。
インサイト	ZE1	●	0.7	運転席側ドアカバー下	●	0.7	運転席側ドアカバー下	
インスパイア	CP3-100~120	●	0.8	センターポケット部	●	0.8	センターポケット部	Hondaのインテグレーションパッケージに装着できません。 装置には別途クリップ (91561-1A0-A01) が必要です。
	UC1	●	0.8	コンソール横 (助手席側)	●	0.8	コンソール横 (助手席側)	ハンズフリー通話キットとの同時装着はできません。
インテグラ	UA4,5	●	0.7	コンソール横 (助手席側)	●	1.2	センターコンソール内	音声ガイドタイプの取付位置は2ヶ所からお選びください。
	DC5	●	0.8	コンソール横 (助手席側)	●	0.7	コンソール横 (助手席側)	ハンズフリー通話キットとの同時装着はできません。
インテグラS	DC1,2, DB6,7,8,9	●	0.8	コンソール横 (助手席側)	●	0.8	コンソール横 (助手席側)	ハンズフリー通話キットとの同時装着はできません。
エアウェイブ	EK3	●	0.7	コンソール横 (助手席側)	●	0.7	コンソール横 (助手席側)	
エディックス	GJ1,2	●	0.8	フロントコンソールボックス横 (助手席側)	●	0.8	フロントコンソールボックス横 (助手席側)	
エリシオン	BE3,4-110~, BE8-100~	●	0.7	コントロールパネル下	●	0.7	コントロールパネル下	サイドカーテンエアバッグシステム装備車は別途クリップ(91561-SJD-003)が必要です。
	BE1,2,3,4-100	●	0.8	コントロールパネル下	●	0.8	コントロールパネル下	
エリシオン	RR1,2,3,4-130~150 RR5,6-110~130	●	1.1	コンソール横 (助手席側)	●	1.1	コンソール横 (助手席側)	サイドカーテンエアバッグシステム装備車は別途クリップ(91561-SJK-J01)が必要です。 音声ガイドタイプの取付位置は2ヶ所からお選びください。ただし、キャプセンコンポ (VXH-098CVU, VXH-098CV) との同時装着の場合、取付位置はコンソール横 (助手席側) のみとなります。 コンソール横取付を選択した場合、トイプリーコーダとの同時装着はできません。 標準またはメーカーオプションの大型センターコンソールおよびメーカーオプションのアシメータインテグレーションシステム装備車には装着できません。 キャプセンコンポ (VXH-098CVU, VXH-098CV), MDプレーヤー (MS-242), ストレートカセットプレーヤー (TS-535) との同時装着はできません。
					●	1.3	ラジオポケット内	
	RR1,2,3,4-100,110,120 RR5,6-100	●	1.1	コンソール横 (助手席側)	●	1.1	コンソール横 (助手席側)	サイドカーテンエアバッグシステム装備車は別途クリップ(91561-SJK-J01)が必要です。 音声ガイドタイプの取付位置は2ヶ所からお選びください。ただし、キャプセンコンポ (VXH-098CVU, VXH-098CV, VXH-088CV) との同時装着の場合、取付位置はコンソール横 (助手席側) のみとなります。 コンソール横取付を選択した場合、トイプリーコーダとの同時装着はできません。 標準またはメーカーオプションの大型センターコンソールおよびメーカーオプションのアシメータインテグレーションシステム装備車には装着できません。 キャプセンコンポ (VXH-098CVU, VXH-098CV, VXH-088CV), MDプレーヤー (MS-242), ストレートカセットプレーヤー (TS-535) との同時装着はできません。
					●	1.3	ラジオポケット内	
エレメント	YH2	●	0.8	コンソール横 (助手席側)	●	0.8	コンソール横 (助手席側)	
オデッセイ	RB1,2	●	0.7	コンソール横 (助手席側)	●	0.7	コンソール横 (助手席側)	音声ガイドタイプの取付位置は2ヶ所からお選びください。
	RA6,7,8,9	●	0.7	コンソールボックス内	●	0.9	グローブボックス内	グローブボックス内取付の場合、別途取付サブアタッチメント (08E24-E34-A00 \252 消費税抜き) が必要です。
	RA1,2,3,4,5	●	0.8	コンソール横 (助手席側)	●	0.8	コンソール横 (助手席側)	
オルティア	EL1,2,3	●	0.7	コンソール横 (助手席側)	●	0.7	コンソール横 (助手席側)	
キャバ	GA4,6	●	0.6	コンソール横 (助手席側) /コントロールパネル下	●	0.6	コンソール横 (助手席側) /コントロールパネル下	
クロスロード	RT1,2,3,4	●	0.5	センターコンソール横(助手席側)	●	0.5	センターコンソール横(助手席側)	サイドカーテンエアバッグシステム装備車は別途クリップ(91561-SMA-013)が必要です。
					●	0.7	グローブボックス内 (上段)	音声ガイドタイプの取付位置は2ヶ所からお選びください。
ザッツ	JD1,2	●	0.7	コントロールパネル下	●	0.7	コントロールパネル下	ファンシーシートとの同時装着はできません。
ジビック/フェリオ/ターベ	EK2,3,4,5,8,9, EJ7	●	0.7	コンソール横 (助手席側)	●	0.7	コンソール横 (助手席側)	
					●	0.7	コンソール横 (助手席側)	
ジビック	FD1,2,3 EU1,2,3,4	●	0.8	コンソール横 (助手席側)	●	0.7	コンソール横 (助手席側)	サイドカーテンエアバッグシステム装備車は別途クリップ(91561-SJD-003)が必要です。
					●	0.8	コンソール横 (助手席側)	ハンズフリー通話キットとの同時装着はできません。
ジビック フェリオ	ES1,2,3, ET2	●	0.7	コンソール横 (助手席側)	●	0.7	コンソール横 (助手席側)	
ジビック ハイブリッド	ES9	●	0.7	コンソール横 (助手席側)	●	0.7	コンソール横 (助手席側)	
ジビック GX	EN2	●	0.7	コンソール横 (助手席側)	●	0.7	コンソール横 (助手席側)	
ジビック TYPE-R	FD2	●	0.7	コンソール横 (助手席側)	●	0.7	コンソール横 (助手席側)	
ジビック TYPE-R EURO	EP3 FN2	●	0.8	コンソール横 (助手席側)	●	0.8	コンソール横 (助手席側)	ハンズフリー通話キットとの同時装着はできません。
					●	0.9	アームレストコンソール内	
ステップワゴン	RG1,2,3,4-110~	●	0.6	コンソール横 (助手席側)	●	0.6	コンソール横 (助手席側)	サイドカーテンエアバッグシステム装備車は別途クリップ(91561-SJK-J01)が必要です。
					●	1.0	グローブボックス内	音声ガイドタイプの取付位置は2ヶ所からお選びください。
	RF3,4,5,6,7,8 RF1,2	●	1.0	コンソール横 (助手席側)	●	1.0	ドライバーズポケット内	
					●	0.6	コンソール横 (助手席側)	
RG1,2,3,4-100 RG1,2-500	●	0.8	コンソール横 (助手席側)	●	0.8	コンソール横 (助手席側)	サイドカーテンエアバッグシステム装備車は別途クリップ(91561-SJK-J01)が必要です。	
				●	1.0	グローブボックス内	音声ガイドタイプの取付位置は2ヶ所からお選びください。	
ストリーム	RN1,2,3,4,5	●	0.7	コンソール横 (助手席側)	●	0.7	コンソール横 (助手席側)	ハンズフリー通話キットとの同時装着はできません。
セイバー	UA4,5	●	0.7	コンソール横 (助手席側)	●	0.7	コンソール横 (助手席側)	ハンズフリー通話キットとの同時装着はできません。
ゼスト	JE1,2	●	0.7	ドライバーズドアポケット内	●	0.7	ドライバーズドアポケット内	サイドカーテンエアバッグシステム装備車は別途クリップ(91561-SJD-003)が必要です。
トマーニ	MB3,4,5	●	0.7	コンソール横 (助手席側)	●	0.7	コンソール横 (助手席側)	
トルネオ	CF3,4,5, CL1,3	●	0.8	コンソール横 (助手席側)	●	0.8	コンソール横 (助手席側)	ハンズフリー通話キットとの同時装着はできません。
パートナー	GJ3,4 EY6,7,8,9	●	0.8	フロントコンソールボックス横 (助手席側)	●	0.8	フロントコンソールボックス横 (助手席側)	
					●	0.8	コンソール横 (助手席側)	
フィット	GD1,2,3,4	●	0.8	運転席側インパネトレイ内	●	0.8	グローブボックス内 (下段)	CDチェンジャー、アダプター for iPod、各プレーヤーとの同時装着はできません。
フィット アリア	GD6,7,8,9	●	0.8	コンソール横 (助手席側)	●	0.8	コンソール横 (助手席側)	ハンズフリー通話キットとの同時装着はできません。
フレリウド	BR5,6,7,8	●	0.7	コンソール横 (助手席側)	●	0.7	コンソール横 (助手席側)	
モビリオ	GB1,2	●	0.6	コンソール横 (助手席側)	●	0.6	コンソール横 (助手席側)	
モビリオ スパイク	GK1,2	●	0.6	コンソール横 (助手席側)	●	0.6	コンソール横 (助手席側)	
ライフ	JB5,6,7,8	●	1.1	ステアリングコラム横	●	1.1	ステアリングコラム横	Hondaスマートキーシステム装備車は別途スクリュー (35107-5EA-J21) が2本必要です。
ライフ/ライフ ダンク	JB1,2,3,4	●	0.6	コントロールパネル下	●	0.6	コントロールパネル下	ファンシーシートとの同時装着はできません。
ラグレイト	RL1	●	0.8	コンソール横 (助手席側)	●	0.8	コンソール横 (助手席側)	
レジェンド	KB1 KA9	●	1.4	コンソール横 (助手席側)	●	1.4	コンソール横 (助手席側)	別売のクリップ(91561-SJK-J01)が必要となります。
					●	1.7	センターコンソール内	音声ガイドタイプの取付位置は2ヶ所からお選びください。
ロゴ	GA3,5	●	0.7	コンソール横 (助手席側) /コントロールパネル下	●	0.7	コンソール横 (助手席側) /コントロールパネル下	ハンズフリー通話キットとの同時装着はできません。
CR-V	RE3,4 RD4,5,6,7 RD1,2	●	0.9	コンソール横 (助手席側)	●	0.9	コンソール横 (助手席側)	サイドカーテンエアバッグシステム装備車は別途クリップ(91561-SJK-J01)が必要です。
					●	1.1	グローブボックス内	音声ガイドタイプの取付位置は2ヶ所からお選びください。
					●	0.7	コンソール横 (助手席側)	
CR-Z	ZF1	●	0.8	センタードアボックス	●	0.8	センタードアボックス	装置には別途取付アタッチメント(08E24-S21-A00 \6,300消費税抜き)が必要です。Hondaインテグレーション180"リアアライメントが付いた装備車には装着できません。
HR-V	GH1,2,3,4	●	0.7	ドライバーズポケット内	●	0.7	ドライバーズポケット内	
MDX	YD1	●	1.0	コンソール横 (助手席側)	●	1.0	コンソール横 (助手席側)	
NSX	NA1,2	●	0.8	コンソール横 (助手席側)	●	0.8	コンソール横 (助手席側)	
S2000	AP1,2	●	0.8	助手席側ドアカバー下	●	0.8	助手席側ドアカバー下	音声ガイドタイプの取付位置は2ヶ所からお選びください。
S-MX	RH1,2	●	0.6	コンソール横 (助手席側)	●	0.6	リアコンソールボックス内	
Z	PA1	●	0.8	コントロールパネル下	●	0.8	コントロールパネル下	