

## ソフトウェアアップデート情報一覧

ナビゲーションの取付けから3年6万km以内のお客様でアップデートをご希望の場合は、Honda販売店にご連絡いただき作業予約をお願いします。

お近くのHonda販売店は、以下のページより検索が可能です。

[四輪販売店検索ページ](#)

ソフトウェアのアップデートには、特定の条件がそろうことで発生する下記事象についての対策プログラムが含まれております。

| パッケージ バージョン                                 | 分類                                               | 修正される事象                                                                     |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 00.10.20.20.20.00.00.00                     | 地図表示                                             | 道路以外に自車位置がずれる。                                                              |
|                                             |                                                  | 地図画面下部の住所表示にて、常時“住所なし”と表示する。                                                |
|                                             |                                                  | 踏切を通過後に“この先、踏切があります”と発話する。                                                  |
|                                             | オーディオ                                            | リア席モニター装着車にて、ナビゲーションやリア席モニターでHDMI映像再生時、映像に乱れ(画角ずれ)が発生する。                    |
|                                             |                                                  | 車両メーター内のAudioのソース切換にて、HDMIアイコンが出ない。                                         |
|                                             |                                                  | リア席モニターが黒画面になり映像が映らない。                                                      |
|                                             |                                                  | MusicRackにて、1曲目のみ“No Title”表示となり、曲名が反映されない。                                 |
| 00.10.19.20.19.00.00.00                     | 地図表示                                             | ナビ起動後、地図画面が表示されない。                                                          |
|                                             |                                                  | 名称検索にて、2文字目以降の入力ができない。                                                      |
|                                             |                                                  | 名称検索にて、文字入力後に検索ボタンをタッチすると、地図画面に戻ってしまう。                                      |
|                                             |                                                  | HOME画面にて、現在地ボタンをタッチすると、地図画面を表示せずHOME画面に戻ってしまう。                              |
|                                             | AUDIO画面にて、現在地ボタンをタッチすると、地図画面を表示せずAUDIO画面に戻ってしまう。 |                                                                             |
| オーディオ                                       | TVソースにて、緊急放送表示が消去できない。                           |                                                                             |
| 00.10.18.20.18.00.00.00                     | 車両連携                                             | スマートフォンのHonda Total Careアプリ上で、走行時間が反映されず、実際の走行時間とアプリ上に表示されている総走行時間に差異が発生する。 |
|                                             | 地図表示                                             | VICS受信時刻が「--:--」と表示され、VICS情報を受信できない。                                        |
|                                             | オーディオ                                            | オーディオソース「FM」以外のソースで音声が出ない。                                                  |
|                                             |                                                  | ディスク（CD/DVD）の取り出しができない。                                                     |
|                                             |                                                  | TVスキャン時、スキャン実施地域では受信できない放送局が登録されてしまう。                                       |
|                                             |                                                  | USB/SDデバイス内の動画ファイルを再生中、音飛びや映像のカクつきが発生する。                                    |
| 00.10.17.20.17.00.00.00                     | 車両連携                                             | Honda Total Careアプリ上で、総走行距離数が反映されず、実際の走行距離とアプリ上に表示されている総走行距離に差異が発生する。       |
| 00.10.16.20.16.00.00.00                     | 車両連携                                             | 車載通信モジュール/リンクアップフリー通信機の通信アイコンが「？」マークとなったままで、internavi通信ができない。               |
|                                             | 地図表示                                             | 地図画面に、道路や建物が表示されない。                                                         |
|                                             | オーディオ                                            | Bluetooth接続にて、自動接続（再接続）されない。                                                |
|                                             |                                                  | 音響調整の「PremiDIA HD」設定が勝手にOFFになる。                                             |
|                                             |                                                  | MusicRackの録音ボタンが押せず、手動録音できない。                                               |
| 00.10.14.20.14.00.00.00                     | カメラ映像                                            | マルチビューカメラシステム装備車にて、シフトレンジR時、またはマルチビューカメラスイッチを押した時、カメラ映像に切り替わらない。            |
|                                             |                                                  | ナビ装着用スペシャルパッケージ車にて、シフトレンジR時、カメラ映像が表示されない。                                   |
|                                             | ナビ連動型用品                                          | ナビ連動型ETC装着車にて、「ETCカードを確認しました」と繰り返しアナウンスされてしまう。                              |
|                                             |                                                  | ナビ連動型ドライブレコーダー装着車にて、ドライブレコーダー情報アイコンをタッチすると、地図画面が表示されてしまう。                   |
|                                             | オーディオ                                            | ステアリングリモコンのレフトセクターホイール操作にて、オーディオソースの変更ができない。                                |
|                                             |                                                  | ナビとメーター内に表示されるオーディオソースの表示内容が一致しない/表示しない。                                    |
|                                             |                                                  | TVソースにて、映像が表示されない。                                                          |
|                                             | 地図表示                                             | 地図画面に、駐車場アイコン「P」や、目的地アイコンのピン等が画面一面に表示されてしまう。                                |
|                                             |                                                  | 自車位置精度の改善。                                                                  |
| ナビ起動時、自車位置マークが前回シャットダウンした場所と異なる場所が表示されてしまう。 |                                                  |                                                                             |