

ソフトウェアアップデート情報一覧

ナビゲーションの取付けから3年6万km以内のお客様でアップデートをご希望の場合は、Honda販売店にご連絡いただき作業予約をお願いします。
お近くのHonda販売店は、以下のページより検索が可能です。

[四輪販売店検索ページ](#)

ソフトウェアのアップデートには、特定の条件がそろうことで発生する下記事象についての対策プログラムが含まれております。

パッケージバージョン	分類	修正される事象
00.20.06.20.06.00.00.00	地図表示	道路以外に自車位置がずれる。
		地図画面下部の住所表示にて、常時“住所なし”と表示する。
		踏切を通過後に“この先、踏切がありません”と発話する。
	オーディオ	リア席モニター装着車にて、ナビゲーションやリア席モニターでHDMI映像再生時、映像に乱れ(画角ずれ)が発生する。
		車両メーター内のAudioのソース切替にて、HDMIアイコンが出ない。
		リア席モニターが黒画面になり映像が映らない。
		MusicRackにて、1曲目のみ“No Title”表示となり、曲名が反映されない。
00.20.05.20.05.00.00.00	地図表示	ナビ起動後、地図画面が表示されない。
		名称検索にて、2文字目以降の入力ができない。
		名称検索にて、文字入力後に検索ボタンをタッチすると、地図画面に戻ってしまう。
		HOME画面にて、現在地ボタンをタッチすると、地図画面を表示せずHOME画面に戻ってしまう。 AUDIO画面にて、現在地ボタンをタッチすると、地図画面を表示せずAUDIO画面に戻ってしまう。
	オーディオ	TVソースにて、緊急放送表示が消去できない。
00.20.04.20.04.00.00.00	車両連携	スマートフォンのHonda Total Careアプリ上で、走行時間が反映されず、実際の走行時間とアプリ上に表示されている総走行時間に差異が発生する。
	地図表示	VICS受信時刻が「--:--」と表示され、VICS情報を受信できない。
	オーディオ	オーディオソース「FM」以外のソースで音声が出ない。 ディスク (CD/DVD) の取り出しができない。