

ディーラーオプションナビ/オーディオ

Bluetooth®携帯電話 確認リスト

■対応モデル：WX-201C <ALPINE製>

2020年12月現在

キャリア	メーカー	型番	ソフトウェアバージョン	ハンズフリー通話	電話帳転送	Bluetooth®オーディオ再生
softbank	Apple	iPhone 7 Plus	iOS14.3	△※1	○	△※1,4
		iPhone Xs Max	iOS14.3	△※1	○	△※1,4
		iPhone 12	iOS14.3	△※1	○	△※1,4
	Google	Google Pixel 4 XL	Android11.0.0	△※1	○	△※1,2,3,4,5,6
	LG Electronics	LG G8X ThinQ	Android10.0.0	△※1	○	△※1,2,3,4,5,6
	Oppo	Oppo A001OP	Android10.0.0	△※1	○	△※1,2,3,4,5,6,7
	Sony mobile communication	Sony Xperia5	Android10.0.0	△※1	○	△※1,2,3,4,5,6,7
	富士通	Fujitsu arrowsU	Android10.0.0	△※1	○	△※1,2,3,4,5,6

○ ： 可能 / △ ： 一部正常に作動しない場合があります / × ： 不可

キャリア	メーカー	型番	ソフトウェアバージョン	ハンズフリー通話	電話帳転送	Bluetooth®オーディオ再生
docomo	Apple	iPhone8 Plus	iOS14.3	△※1	○	△※1,4
		iPhone XR	iOS14.3	△※1	○	△※1,4
		iPhone 11 Pro	iOS14.3	△※1	○	△※1,4
		iPhone SE(第2世代)	iOS14.3	△※1	○	△※1,4
		iPhone 12 mini	iOS14.3	△※1	○	△※1,4
	HUAWEI Japan	Huawei P30 Pro HW-02L	Android9.0.0	△※1	○	△※1,2,3,4,5,6
	SAMSUNG	GALAXY S20 5G	Android10.0.0	△※1	○	△※1,2,3,4,5,6,7
	富士通	らくらくホン F-01M	8.1.0	△※1	○	△※1,2,3,4,5,6,7,8

○ ： 可能 / △ ： 一部正常に作動しない場合があります / × ： 不可

キャリア	メーカー	型番	ソフトウェアバージョン	ハンズフリー通話	電話帳転送	Bluetooth®オーディオ再生
au	Apple	iPhone 7	iOS14.3	△※1	○	△※1,4
		iPhone 8	iOS14.3	△※1	○	△※1,4
		iPhoneX	iOS14.3	△※1	○	△※1,4
		iPhone Xs	iOS14.3	△※1	○	△※1,4
		iPhone 11	iOS14.3	△※1	○	△※1,4
		iPhone 11 Pro MAX	iOS14.3	△※1	○	△※1,4
		iPhone 12 Pro MAX	iOS14.3	△※1	○	△※1,4
	KYOCERA	TORQUE GO4 KYV46	Android10.0.0	△※1	○	△※1,2,3,4,5,6
	SHARP	AQUOS Sense3 Plusサウンド SHV46	Android10.0.0	△※1	○	△※1,2,3,4,5,6
	Xiaomi	XIG01	Android10.0.0	△※1	○	△※1,2,3,4,5,6

○ ： 可能 / △ ： 一部正常に作動しない場合があります / × ： 不可

<注意事項>

※この確認結果は、検証に使用した携帯電話に関する結果です。同型の製品全ての結果を保証するものではありません。

※スマートフォン端末等のバージョンにより、正しく動作しなかったり、反応しない場合があります。

ソフトウェアのバージョンにより、正常に動作しなくなる場合があります。

※端末再起動などにより再接続されない場合は製品の再接続ボタンで再接続してください。

[ハンズフリー通話]

※1 保留選択時応答保留が行えません。

[Bluetooth®オーディオ再生]

※1 曲情報が正しく表示されない場合があります。

(TAG情報表示しない、File Noを正しく表示しない、Play time表示せず、Play time 2秒進むなど含みます)

※2 トラック アップ/ダウンが行えない場合があります。

※3 早送り、巻き戻しが行えません。

※4 グループ アップ/ダウンが行えません。

※5 ランダム/リピートが行えません。

※6 サーチリストの表示できません。

※7 再生中からの通話時に製品の起動を行うと自動で再生を行いません、再接続を行ってください。

※8 再生中、製品側から一時停止が行えない場合があります。